MØLBAK
Landinspektører A/S
Tlf.: 702 00 883 - Fax: 702 00 884
www.molbak.dk - molbak@molbak.dk

- ☐ Ledreborg Allé 130A, 4000 Roskilde
- ☐ Greveager 7, 2670 Greve
- ■ Galoche Alle 15, 4600 Køge
- ☐ Østerbrogade 125, 1. sal, 2100 København Ø



Situationsplan 1:1000

Etageplaner 1:250



2. sal



1. sal



Stuen

1. Hele ydermuren
2. Halv vægtykkelse mod anden ejerlejlighed
3. Hele vægtykkelsen mod fællesrum
4. For rum med skråvægge er arealet beregnet i et plan 1.50m over gulv.

I ejerlejlighedens areal er medregnet (jfr. boligministeriets cirkulære af 25/8 1977) tagrum, kælder, fælles vaskerum, fælles tørreloft, fælles trappeopgang, fælles gangarealer, fælles varmecentral, fælles affaldsrum, fælles cykelrum, fælles barnevognsrum, fælles elevator, fælles depotrum, fælles fyrrum, fælles oliefyrrum, fælles gasfyrrum, fælles kedelrum, fælles fjernvarmerum, fælles elrum, fælles trafikareal, fælles parkeringsareal, fælles legeplads, fælles opholdsrum, fælles fitnessrum, fælles saunarum, fælles solarium, fælles vaskeri, fælles tørrerum, fælles mangelrum, fælles strygerum, fælles klubrum, fælles festrum, fælles gæsteværelse, fælles gæstelejlighed, fælles gæstebad

Ejerlejlighed nre. 6
af matr.nr. 38ev Sdr. Køge, Køge Jorder

Beliggende : Boholtevej 169, 1. mf., 4600 Køge

Ejendommens areal : 697 m².

Grænserne for ejerlejligheden er fremhævet med kraftige linier på etageplanerne.

Udfærdiget som bilag til anmeldelse om ejendommens opdeling i ejerlejligheder.

Dato : 2. juni 2017
J.nr. 154082

Ejerlejligheden består af :

beboelse	60 m²
a: depot	3 m²
ialt	63 m²

Lars Hoff Nielsen
Landinspektør