MØLBAK
Landinspektører A/S
Tlf.: 702 00 883 - Fax: 702 00 884
www.molbak.dk - molbak@molbak.dk

- ☐ Ledreborg Allé 130A, 4000 Roskilde
- ☐ Greveager 7, 2670 Greve
- ■ Galoche Alle 15, 4600 Køge
- ☐ Østerbrogade 125, 1. sal, 2100 København Ø

3. Hele vægtykkelsen mod fællesrum
4. For rum med skråvægge er arealet beregnet i et plan 1.50m over gulv.



Situationsplan 1:1000

1. Hele ydermuren
2. Halv vægtykkelse mod anden ejerlejlighed

I ejerlejlighedens areal er medregnet
(jfr. boligministeriets cirkulære af 25/8 1977)

Etageplaner 1:250



2. sal



1. sal

Ejerlejlighed nre. 16
af matr.nr. 38ev Sdr. Køge, Køge Jorder

Beliggende : Boholtevej 171, 2. tv., 4600 Køge

Ejendommens areal : 697 m².

Grænserne for ejerlejligheden er fremhævet med kraftige linier på etageplanerne.

Udfærdiget som bilag til anmeldelse om ejendommens opdeling i ejerlejligheder.

Dato : 2. juni 2017
J.nr. 154082

Ejerlejligheden består af :

beboelse	83 m²
a: depot	5 m²
ialt	88 m²

Lars Hoff Nielsen
Landinspektør



Stuen